PRÉMIUM JÁRMŰ-ÁTVIZSGÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV

AUTÓ ÁTVIZSGÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV

TUDD MIT VESZEL — HELYSZÍNI AUTÓ ÁTVIZSGÁLÁS

Jegyzőkönyv azonosító	**AC-2026-00458**
Átvizsgálás dátuma	**2026. 09. 21.**
Jármű márka / típus	**Minta Márka Modell**
Alvázszám (VIN)	**WXXXXXXXXXXXXXXXX**
Helyszín	**Budapest, minta helyszín**
Szakértő	**AutoCheck szakértői csapat**

1 Összefoglaló értékelés



Kiváló állapotú jármű — ajánlott vásárlás

A jármű a vizsgált fő kategóriák többségében megfelelt a prémium átvizsgálási standardnak. Néhány apró, kozmetikai jellegű észrevétel merült fel, amelyek a vásárlási döntést érdemben nem befolyásolják. Az alábbi oldalakon részletes bontásban található minden vizsgált terület eredménye. **Ez a dokumentum kizárólag mintaként szolgál a végleges jegyzőkönyv felépítéséhez és formai kialakításához.**

MOTOR & HAJTÁSLÁNC **Megfelelt**	FUTÓMŰ & FÉKRENDSZER **Megfelelt**
KAROSSZÉRIA ÁLLAPOTA **Apró észrevétel**	ELEKTRONIKA & RENDSZEREK **Megfelelt**

2 Jármű adatai

GYÁRTÁSI ÉV **2021**	FUTÁSTELJESÍTMÉNY **48 200 km**
ÜZEMANYAG TÍPUSA **Minta adat**	VÁLTÓ TÍPUSA **Minta adat**

Megjegyzés: Ez a jegyzőkönyv egy bemutató célú mintadokumentum, amely az AutoCheck arany–fekete prémium megjelenési stílusát és felépítését szemlélteti. A benne szereplő adatok, mérési eredmények és értékelések nem valós vizsgálatból származnak.

3 Részletes ellenőrzési lista

VIZSGÁLT ELEM	ÁLLAPOT	EREDMÉNY
Motor működése és tömítettsége	Rendben	MEGFELELT
Fékrendszer & féktárcsák	Rendben	MEGFELELT
Lengéscsillapítók & futómű	Rendben	MEGFELELT
Karosszéria festékréteg-vizsgálat	Apró eltérés	FIGYELMEZTETÉS
Elektromos rendszerek & hibakódok	Rendben	MEGFELELT
Gumiabroncsok állapota & profilmélység	Rendben	MEGFELELT
Belső tér & kényelmi elemek	Rendben	MEGFELELT
Klíma & fűtésrendszer	Rendben	MEGFELELT
Alvázszám egyeztetés & okmányok	Rendben	MEGFELELT
Balesetiség / javítás nyomai	Nem észlelhető	MEGFELELT

4 Mérési eredmények

128 µm	2.9 mm	22.3 mm	6.2 mm
FESTÉKRÉTEG VASTAGSÁG	FÉKBETÉT VASTAGSÁG	FÉKFOLYADÉK / FUTÓMŰ	GUMIPROFIL MÉLYSÉG

A festékréteg-mérés a jobb hátsó ajtó felületén enyhe eltérést mutatott (128 µm), amely feltehetően egy korábbi, apróbb kozmetikai javításra utal. A mért érték nem jelez szerkezeti sérülést vagy balesetet.

5 Szakértői összegzés

A vizsgált jármű összességében kiváló, gondozott állapotot mutat. A karosszérián észlelt apró eltérés kozmetikai jellegű, a jármű műszaki állapotát, biztonságát és értékét nem befolyásolja érdemben. A vizsgálat során feltárt információk alapján a jármű megvásárlása megalapozott döntésnek tekinthető.

Ez az oldal kizárólag a záró nyilatkozat és aláírás-blokk formai bemutatására szolgál egy mintadokumentumban.

AutoCheck szakértő aláírása

Dátum & pecsét

Jelen dokumentum az AutoCheck helyszíni jármű-átvizsgálási szolgáltatásának mintadokumentuma, kizárólag bemutatási és formai célt szolgál. A dokumentumban feltüntetett adatok, mérési eredmények és állapotértékelések nem valós vizsgálatból származnak, és nem tekinthetők tényleges szakértői véleménynek.